




Zestaw naprawczy zaworu TPMS NISSAN / OPEL / VOLVO



Zestaw naprawczy zaworu TPMS Schrader Gen 2/3 NISSAN/OPEL/VOLVO

Opis

Zestaw naprawczy zaworu TPMS Schrader Gen 2/3 NISSAN/OPEL/VOLVO

Zestaw składa się:

- nakrętka - 1 szt.,
- uszczelka - 1 szt.,
- wkładka zaworu - 1 szt.,
- kapturek - 1 szt.

Poszczególne elementy zestawu należy montować kluczem dnamometrycznym, zgodnie z zaleceniami producenta. Moment dokęcenia wkładki wynosi **0,35 Nm** natomiast nakrętki **7,5 Nm**.

Przystosowany do pracy w trudnych warunkach (**temperatura, sól, wilgoć**).

Niniejszy zestaw narawczy TPMS dedykowany jest do czujników Schrader Gen 2/3, który był montowany w następujących samochodach:

Zastosowany w następujących modelach pojazdów:

- Cadillac ATS: Lipiec 2012 - Marzec 2018
- Cadillac BLS: Styczeń 2006 - Grudzień 2010
- Cadillac CTS: Styczeń 2006 - Grudzień 2007
- Cadillac CTS: Wrzesień 2013 - Czerwiec 2019
- Cadillac STS: Czerwiec 2005 - Kwiecień 2011
- Cadillac XLR: Kwiecień 2003 - Kwiecień 2009
- Chevrolet Camaro: Listopad 2010 - Maj 2022
- Chevrolet Colorado: Październik 2003 - Wrzesień 2011
- Chevrolet Corvette: Lipiec 2004 - Styczeń 2010
- Chevrolet Corvette: Luty 2010 - Styczeń 2014
- Chevrolet Trailblazer: Styczeń 2001 - Maj 2014
- Chevrolet Trailblazer: Czerwiec 2014 - Grudzień 2015
- Chevrolet Volt: Listopad 2010 - Maj 2015
- Citroen C5: Grudzień 2001 - Lipiec 2004
- Citroen C8: Luty 2002 - Wrzesień 2005
- Fiat Idea: Wrzesień 2003 - Lipiec 2012
- Fiat Ulysse: Luty 2002 - Październik 2005
- Hyundai ix35: Luty 2010 - Sierpień 2013
- Hyundai ix35: Wrzesień 2013 - Wrzesień 2015
- Kia Sportage: Sierpień 2010 - Luty 2014
- Kia Sportage: Marzec 2014 - Grudzień 2015
- Lancia Musa: Lipiec 2004 - Listopad 2012
- Lotus 3-Eleven: Styczeń 2016 - Grudzień 2017
- Lotus Elan: Styczeń 2018 - Grudzień 2018
- Lotus Elise: Styczeń 2008 - Grudzień 2021
- Lotus Evora: Styczeń 2010 - Czerwiec 2022
- Lotus Exige: Styczeń 2008 - Grudzień 2021
- Nissan Primera: Grudzień 2002 - Maj 2008
- Opel Ampera: Wrzesień 2011 - Grudzień 2014
- Opel Astra H: Październik 2004 - Grudzień 2010
- Opel Astra J: Listopad 2009 - Październik 2015
- Opel Astra Van: Styczeń 2013 - Maj 2014
- Opel Cascada: Styczeń 2013 - Maj 2014
- Opel Insignia A: Październik 2008 - Kwiecień 2014
- Opel Signum: 2002 - Czerwiec 2009
- Opel VXR8: Marzec 2014 - Grudzień 2017
- Opel Vectra: Styczeń 2002 - Wrzesień 2008
- Opel Zafira B: Styczeń 2009 - Czerwiec 2011
- Opel Zafira B: Lipiec 2011 - Styczeń 2015
- Opel Zafira Tourer C: Wrzesień 2011 - Styczeń 2014
- Peugeot 607: Wrzesień 1999 - Październik 2004
- Peugeot 807: Luty 2002 - Wrzesień 2004
- Renault Clio: Kwiecień 2005 - Maj 2014

- Renault Espace/Grand Espace IV: Lipiec 2002 - Marzec 2015
- Renault Laguna: Grudzień 2000 - Wrzesień 2007
- Renault Megane: Styczeń 1997 - Październik 2002
- Renault Modus: Maj 2004 - Grudzień 2012
- Renault Scenic: Styczeń 1997 - Czerwiec 2003
- Renault Vel Satis: Wrzesień 2001 - Listopad 2009
- Saab 9-3: Styczeń 2003 - Grudzień 2015
- Saab 9-5: Wrzesień 2007 - Maj 2010
- Saab 9-5: Czerwiec 2010 - Grudzień 2012
- Volvo S60: Lipiec 2000 - Październik 2010
- Volvo XC90: Kwiecień 2002 - Grudzień 2014

Dodatkowe informacje

Indeks	562-3644	
EAN	5904533333619	
Dane techniczne	Moment dokręcenia wkładki	0,35 Nm
	Moment dokręcenia nakrętki	7,5 Nm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

