



Zawór TPMS do czujnika OEM - Schrader TR413 gumowy





Zawór gumowy do czujników Schrader stosowanych na pierwszym montażu OEM oraz do czujników uniwersalnych Schrade EZ-Sensor. Może być zastąpiony przez zawór aluminiowy.

Opis

Zawór gumowy do czujników TPMS TR413

ZPM - Zakończenie produkcji modelu

Zastosowanie:

- Alfa Romeo MiTo (LCV) 955 (od 2014-6 do ZPM)
- Alfa Romeo MiTo 955 (od 2013-8 do ZPM)
- Buick Park Avenue G-CAR (od 1997-1 do 2004-06)
- Cadillac CTS GMX206 (od 2008-1 do ZPM)
- Cadillac CTS GMX226 (od 2010-6 do ZPM)
- Cadillac Escalade (LCV) GMT926 (od 2005-12 do ZPM)
- Cadillac Escalade GMT926 (od 2005-12 do ZPM)
- Cadillac Escalade GMT926 (od 2014-3 do ZPM)
- Cadillac Escalade K2UL (od 2014-1 do ZPM)
- Cadillac SRX GMT166 (od 2009-7 do ZPM)
- Cadillac SRX GMT265 (od 2005-6 do 2009-02)
- Cadillac XTS P1LL (od 2012-5 do ZPM)
- Chevrolet Aveo (LCV) G1JC (od 2010-11 do ZPM)
- Chevrolet Aveo G1JC (od 2014-3 do ZPM)
- Chevrolet Aveo G1SC (od 2010-11 do 2016-12)
- Chevrolet Aveo G1SC (od 2010-11 do 2018-05)
- Chevrolet Aveo T250 (od 2014-3 do ZPM)
- Chevrolet Captiva (LCV) C100 (od 2006-6 do ZPM)
- Chevrolet Captiva C100 (od 2006-6 do 2014-05)
- Chevrolet Captiva C100 (od 2006-6 do ZPM)

- Chevrolet Cobalt G1LC (od 2013-2 do ZPM)
- Chevrolet Cruze D1JC (od 2014-6 do ZPM)
- Chevrolet Cruze D1SC (od 2008-10 do ZPM)
- Chevrolet Cruze D1WC (od 2014-6 do ZPM)
- Chevrolet Express (PC) GMT610 (od 2002-7 do ZPM)
- Chevrolet Express GMT610 (od 2014-6 do ZPM)
- Chevrolet Malibu V300 (od 2010-7 do 2011-06)
- Chevrolet Malibu V300 (od 2011-7 do 2014-06)
- Chevrolet Malibu V300 (od 2014-7 do ZPM)
- Chevrolet Matiz M100 (od 2014-6 do ZPM)
- Chevrolet Matiz M200 (od 2014-3 do ZPM)
- Chevrolet Niva 2123 (od 2014-6 do ZPM)
- Chevrolet Orlando (LCV) D1NC (od 2014-6 do ZPM)
- Chevrolet Orlando D1NC (od 2014-6 do ZPM)
- Chevrolet Orlando J309 (od 2010-9 do 2017-12)
- Chevrolet Silverado K2XC (od 2014-6 do ZPM)
- Chevrolet Spark M1JC (od 2009-7 do ZPM)
- Chevrolet Suburban GMT931 (od 2006-3 do 2008-07)
- Chevrolet Tracker G1UC (od 2014-1 do ZPM)
- Chevrolet Trax (LCV) G1UC (od 2014-3 do ZPM)
- Chevrolet Trax G1UC (od 2012-3 do ZPM)
- Chrysler 300/300C LE48 (od 2005-6 do 2010-06)
- Chrysler Grand Voyager RT (od 2007-7 do 2011-01)
- Chrysler Grand Voyager RT (od 2011-1 do 2017-09)
- Chrysler Sebring Convertible JS27 (od 2007-2 do ZPM)
- Chrysler Sebring JS41C (od 2006-8 do ZPM)
- Chrysler Town & Country RT (od 2007-7 do 2011-01)
- Chrysler Viper ZD (od 2012-12 do ZPM)
- Chrysler Voyager RT (od 2014-6 do ZPM)
- Chrysler Ypsilon 846 (od 2011-4 do ZPM)
- Citroen Berlingo (LCV) B9 (od 2008-1 do 2013-09)
- Citroen Berlingo B9 (od 2008-1 do ZPM)
- Citroen C4 B53 (od 2008-8 do ZPM)
- Citroen C4 B7 (od 2010-6 do 2014-01)
- Citroen C4 Picasso B58 (od 2006-5 do 2013-09)
- Citroen C4 Picasso B58 (od 2013-10 do ZPM)
- Citroen DS4 (LCV) B75 (od 2010-12 do 2014-01)
- Citroen DS4 B75 (od 2010-12 do 2014-01)
- Citroen DS5 (LCV) B81 (od 2011-6 do 2014-01)
- Citroen DS5 B81 (od 2011-6 do 2014-01)
- Citroen Jumper X2/50 (od 2006-1 do 2013-11)
- Citroen Nemo 225 (od 2007-10 do 2015-12)
- Citroen Nemo Multispace 225 (od 2007-10 do ZPM)
- Daewoo Gentra J200 (od 2013-8 do ZPM)
- Daewoo Nexia T (od 2014-3 do ZPM)
- Daewoo Nexia T-CAR (od 2014-6 do ZPM)
- Dodge Avenger JS41D (od 2006-11 do ZPM)
- Dodge Caliber PM49 (od 2006-1 do ZPM)
- Dodge Caravan RT (od 2011-6 do 2017-05)
- Dodge Challenger LC22 (od 2008-1 do 2010-01)
- Dodge Challenger LC22 (od 2010-2 do 2017-09)

- Dodge Charger LD (od 2010-12 do 2014-09)
- Dodge Charger LD (od 2014-10 do 2016-06)
- Dodge Charger LX48D (od 2010-11 do ZPM)
- Dodge Durango WD75 (od 2010-11 do ZPM)
- Dodge Journey JC49 (od 2011-1 do 2014-06)
- Dodge Journey JC49 (od 2014-7 do 2015-09)
- Dodge Nitro (LCV) KA (od 2006-8 do 2012-06)
- Dodge Nitro KA (od 2006-8 do ZPM)
- Dodge Ram DS (od 2010-1 do 2012-12)
- Fiat 500 (LCV) 312 (od 2007-5 do ZPM)
- Fiat 500 312 (od 2007-5 do 2015-07)
- Fiat 500 312 (od 2015-8 do ZPM)
- Fiat 500C 312 (od 2007-5 do ZPM)
- Fiat 500L (LCV) 330 (od 2014-6 do ZPM)
- Fiat Doblo 223 (od 2014-6 do ZPM)
- Fiat Doblo 263 (od 2009-12 do ZPM)
- Fiat Doblo Combi 263 (od 2014-6 do ZPM)
- Fiat Fiorino 225 (od 2014-6 do ZPM)
- Fiat Fiorino Qubo 225 (od 2014-6 do ZPM)
- Fiat Freemont (LCV) JF (od 2011-3 do ZPM)
- Fiat Freemont JF (od 2011-3 do 2014-06)
- Fiat Freemont JF (od 2014-7 do 2015-09)
- Fiat Linea 200 (od 2007-3 do 2016-03)
- Fiat Linea 200(2) (od 2015-11 do ZPM)
- Fiat Qubo 225 (od 2007-10 do ZPM)
- Fiat Scudo Combi G9 (od 2006-9 do 2013-10)
- Fiat Scudo G9 (od 2006-9 do 2013-10)
- Fiat Strada 178 (od 1998-9 do ZPM)
- Ford Edge U387 (od 2014-6 do ZPM)
- Ford Escape C520 (od 2012-4 do 2017-06)
- Ford Expedition U222(2) (od 2005-1 do 2008-11)
- Ford Explorer (LCV) U502 (od 2010-11 do ZPM)
- Ford Explorer U502 (od 2010-11 do ZPM)
- Ford F-150 P415 (od 2008-9 do 2014-06)
- Ford F-Series P415 (od 2008-9 do ZPM)
- Ford Tourneo Custom V362 (od 2013-4 do ZPM)
- Ford Transit Chassis V363 (od 2013-6 do ZPM)
- Ford Transit Combi V348,V363 (od 2013-6 do 2021-03)
- Ford Transit Combi V363 (od 2013-6 do ZPM)
- Ford Transit Custom V362 (od 2013-4 do ZPM)
- Ford Transit V363 (od 2013-6 do ZPM)
- GMC Savana Cargo GMT610 (od 2002-7 do ZPM)
- GMC Savana GMT610 (od 2002-7 do 2012-01)
- GMC Sierra GMT902 (od 2006-10 do 2009-05)
- GMC Sierra GMT902 (od 2009-6 do ZPM)
- GMC Sierra K2XG (od 2013-4 do 2019-06)
- GMC Sierra K2XG (od 2014-2 do ZPM)
- GMC Yukon GMT922 (od 2005-12 do 2013-12)
- GMC Yukon GMT922 (od 2014-3 do ZPM)
- GMC Yukon K2UG (od 2014-3 do ZPM)
- Hummer H2 H2 (od 2002-4 do 2008-12)

- Hummer H3 (LCV) GMT345 (od 2005-3 do 2012-01)
- Hummer H3 GMT345 (od 2005-3 do 2012-01)
- Hyundai Veloster FS (od 2011-2 do ZPM)
- Jeep Cherokee (LCV) KK (od 2007-7 do ZPM)
- Jeep Cherokee KK (od 2007-7 do ZPM)
- Jeep Compass (LCV) MK49 (od 2006-5 do ZPM)
- Jeep Compass MK49 (od 2006-5 do 2014-08)
- Jeep Compass MK49 (od 2014-9 do ZPM)
- Jeep Grand Cherokee (LCV) WK74 (od 2010-5 do ZPM)
- Jeep Grand Cherokee WH (od 2005-3 do 2010-06)
- Jeep Grand Cherokee WK74 (od 2010-7 do ZPM)
- Jeep Patriot (LCV) MK74 (od 2006-12 do ZPM)
- Jeep Patriot MK74 (od 2006-12 do 2014-08)
- Jeep Patriot MK74 (od 2014-9 do ZPM)
- Jeep Wrangler (LCV) JK72 (od 2006-8 do ZPM)
- Jeep Wrangler JK72 (od 2006-8 do 2010-09)
- Jeep Wrangler JK72 (od 2010-10 do 2013-12)
- Jeep Wrangler JK72 (od 2014-1 do ZPM)
- Lancia Delta PK (od 2014-6 do ZPM)
- Lancia Voyager (LCV) RT (od 2011-1 do ZPM)
- Lancia Voyager RT (od 2007-7 do 2011-01)
- Lancia Voyager RT (od 2011-2 do 2013-07)
- Lancia Voyager RT,RU (od 2011-1 do 2015-10)
- Mahindra B-CUV S101 (od 2015-9 do ZPM)
- Mahindra Bolero CL/MM (od 2014-6 do ZPM)
- Mahindra NC CL/MM (od 2014-6 do ZPM)
- Mahindra Scorpio (LCV) MI (od 2014-6 do ZPM)
- Mahindra Scorpio MI (od 2014-6 do ZPM)
- Mahindra Scorpio Pik-up U202 (od 2014-6 do ZPM)
- Mahindra Scorpio W105 (od 2014-6 do ZPM)
- Mahindra Thar CL/MM (od 2014-6 do ZPM)
- Mahindra XUV500 W201 (od 2014-6 do ZPM)
- Mazda B-Series J26E (od 2015-6 do ZPM)
- Mazda BT-50 J26E (od 2011-5 do ZPM)
- Opel Adam (LCV) GM 4403 (od 2014-3 do ZPM)
- Opel Adam GM 4403 (od 2013-1 do 2014-07)
- Opel Adam GM 4403 (od 2014-8 do 2015-08)
- Opel Adam GM 4403 (od 2015-8 do ZPM)
- Opel Antara (LCV) C105 (od 2006-8 do ZPM)
- Opel Antara C105 (od 2006-8 do 2010-11)
- Opel Antara C105 (od 2010-11 do ZPM)
- Opel Combo 263 (od 2014-6 do ZPM)
- Opel Combo Combi 263 (od 2014-6 do ZPM)
- Opel Combo Combi GM X0411 (od 2014-6 do ZPM)
- Opel Corsa GM 4530 (od 2014-11 do 2015-02)
- Opel Corsa GM 4530 (od 2015-3 do ZPM)
- Opel Corsa Van GM 4530 (od 2015-3 do ZPM)
- Opel Meriva (LCV) GM S4470 (od 2014-6 do ZPM)
- Opel Meriva GM S4470 (od 2014-8 do ZPM)
- Opel Mokka (LCV) G1UO (od 2014-6 do ZPM)
- Opel Mokka G1UO (od 2012-6 do 2015-08)

- Opel Mokka G1UO (od 2015-9 do ZPM)
- Peugeot 3008 (LCV) T84 (od 2008-11 do ZPM)
- Peugeot 3008 T84 (od 2008-11 do 2013-09)
- Peugeot 307 T5 (od 2007-1 do 2007-12)
- Peugeot 308 T7 (od 2007-4 do 2013-08)
- Peugeot 5008 T87 (od 2009-9 do 2013-09)
- Peugeot RCZ T75 (od 2009-12 do 2013-09)
- Ssangyong Actyon Sports Q150 (od 2014-3 do ZPM)
- Ssangyong Actyon SUT Q100 (od 2014-3 do ZPM)
- Ssangyong Actyon SUT Q150 (od 2014-11 do ZPM)
- Ssangyong C-CUV X100 (od 2015-5 do ZPM)
- Ssangyong Korando C (LCV) C200/AS11 (od 2013-8 do ZPM)
- Ssangyong Korando C C200/AS11 (od 2013-8 do ZPM)
- Ssangyong Korando C200/AS11 (od 2013-8 do ZPM)
- Ssangyong Korando Sports Q150 (od 2014-11 do ZPM)
- Ssangyong Kyron D100 (od 2014-6 do ZPM)
- Ssangyong New Actyon C200/AS11 (od 2014-6 do ZPM)
- Ssangyong Nomad Q150 (od 2014-2 do ZPM)
- Ssangyong Rexton (LCV) Y200 (od 2014-5 do ZPM)
- Ssangyong Rexton SC Y200 (od 2014-5 do ZPM)
- Ssangyong Rexton Y200 (od 2014-5 do ZPM)
- Ssangyong Rodius (LCV) A100 (od 2014-5 do ZPM)
- Ssangyong Rodius A100 (od 2014-5 do ZPM)
- Ssangyong Tivoli X100 (od 2015-1 do ZPM)

Odpowiednik Alcar - SKA920

Dodatkowe informacje

Indeks	562-3904
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

